



**АКТ
 осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки
 к осенне-зимнему периоду**

№ 66/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская ул. Ленина
 (воркауты)

Владелец:

администрация Архангельского с/п

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Тройной рукоход	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	Брусья стандарт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	Комплекс «Пять турников и скамейка»	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
4	Комплекс «Воркаут»	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
5	Комплекс «Каскад турников (пять секций)»	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр воркаутов подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ
 «ЦР Архангельского сельского
 поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью
 МКУК « сельский дом культуры Архангельского
 сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В.Айрапетян

Утверждаю
Директор МКУ «ЦР Архангельского
сельского поселения Тихорецкого
района»

С.А.Дубонин

« 05 » 09 2022 года

АКТ

осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 38/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская ул. Фрунзе, 32-В

Владелец:

администрация Архангельского с/п

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Модульный игровой комплекс ДИКС-1,3 - - горка 500 мм - 1 шт. - Ограждение Счеты + Лабиринт - 1 шт. - Ограждение с иллюминатором - 1шт. - Перекладины - 6 шт. - Ручки - 5 шт. -пол-4граней-4 шт -крыша-1 шт -крестики-Нолики-1 шт -ограждение-4 шт -ступени-1 шт -грибок-1 шт -вращающийся диск-1 шт -столб 1000 мм-4 шт -столб 1200 мм – 3 шт -столб 1800 мм 4 шт -столб 2000 мм – 1 шт -механизм вращения -1 шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ
«ЦР Архангельского сельского
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

Утверждаю
Директор МКУ «ЦР Архангельского
сельского поселения Тихорецкого
района»

С.А. Дубовик
« 05 » 09 2022 года



АКТ

осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки
к осенне-зимнему периоду

№ 69/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская, ул. Южная, 44А

Владелец:

администрация Архангельского с/п

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные-1 шт,	Состояние удовлетворительное,	Замечаний нет	-	
2	Рукоход-1 шт,	Состояние удовлетворительное,	Замечаний нет	-	
3	Турник -1шт	Состояние удовлетворительное,	Замечаний нет	-	
4	Лавочка-1шт	Состояние удовлетворительное,	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ
«ЦР Архангельского сельского
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью
МКУК «сельский дом культуры Архангельского
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян