

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А.Дубовик

2022 года

### АКТ

### осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 34/22

« 01 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская (парковая зона)

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленн ый дефект	Принятые меры	Примечание
1	Модульный игровой комплекс ИКС-1,27,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	детский игровой комплекс ИКС 1,3	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
<b>Оборудование приобретенное в 2020 году</b>					
	Тренажер «Скорострел»-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
	тренажер «Подтягивание+жим»-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
	тренажер «Хипс+Шейкер»-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
	тренажер «Рули»-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
	тренажер «Лыжник» -1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
	тренажер «Жим ногами+Флекс»-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
	тренажер «Велоорбитек»-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
	тренажер «Велокарусель»-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

	<b>альный тематический Игровой Комплекс:</b> -«Локомотив», -Качалка на пружине «Хаски», -Качалка на пружине «Рыбка», -Карусель -Качалка-балансир, -Качели «Комби» на цепочках, комбинированные, сочетают в себе два типа качающихся подвесных элементов – резиновые сидения со спинками и подвес «Гнездо».	удовлетворительное	нет		
--	--	--------------------	-----	--	--

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
 «ЦР Архангельского сельского поселения Тихорецкого района»



Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
 МКУК « сельский дом культуры Архангельского сельского поселения Тихорецкого района»



Е.В.Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А.Дубовик

« 01 » 09 2022 года

### АКТ

#### осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 35/22

« 01 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская ул. Северная

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

#### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленн ый дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	-
2	горка -1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	-
3	рукоход- 1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	-
4	турник-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	-
5	детская лестница -1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	-

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В.Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик

2022 года

### АКТ

#### осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 36/22

« 01 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

пос. Малороссийский (парковая зона ДК)

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

#### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленн ый дефект	Принятые меры	Примечание
1	Детский игровой комплекс: (скульптура ж/б Медведь, Маша, Удав, лавочки),	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	горка-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В.Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С. А. Дубовик

2022 года

### АКТ

#### осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 37/22

« 01 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская (зона отдыха  
«Казачий берег»)

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

#### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленн ый дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные-1шт, т,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	Качели-балансир-1шт	Состояние удовлетворительное	Нет сиденья	До 07.09.22	<i>Устранено 05.09.22</i>
3	Детский игровой комплекс-1шт.	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК « сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В.Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А.Дубовик

2022 года

### АКТ

#### осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 38/22

« 01 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская ул. Пионерская

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

#### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленн ый дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные-1шт,	Состояние удовлетворительное	Отсутствует досточка на одной качели	До 07.09.22	<i>Устранено 05.09.22</i>

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В.Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик  
2022 года



### АКТ

осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки  
к осенне-зимнему периоду

№ 39/22

« 01 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская (угол улиц  
Веселая-Кирова)

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные-1шт, т,	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
2	Качели-балансир-1шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
3	Рукоход-1шт.	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
4	Турник-1 шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В.Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик

2022 года

**АКТ**

**осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки  
к осенне-зимнему периоду**

№ 40/22

« 01 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская ул. Курявого,3

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

**Перечень оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные-1шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
2	качели балансир -1шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
3	рукоход-1шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
4	турник- 1шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
5	качели -балансир -1шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В.Айрапетян





**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки**  
**к осенне-зимнему периоду**

№ 41/22

« 01 » 09 2022 год

**Адрес установки площадки:**

**ст. Архангельская ул. Ленина, 4 Б**

**Владелец:**

**администрация Архангельского с/п**

**Характеристика поверхности многофункциональной спортивно-игровой площадки:**  
поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

**Перечень оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Ферма баскетбольная поворотная -2шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
2	Футбольные ворота -2 шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
3	Волейбольные стойки-2шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
4	Трибуны	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	

Проведенный визуальный осмотр многофункциональной спортивно-игровой площадки подтверждает ее комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В.Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик

2022 года

### АКТ

#### осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 42/22

« 01 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская ул. Фрунзе, 24

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

#### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные КЧ-4-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
2	детский игровой комплекс ДИК - 7- 1 шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
3	игровой элемент «Счеты»-1 шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
4	песочница «Катер»-1 шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурный организатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В.Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С. А. Дубовик

2022 года



### АКТ

### осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 43/22

« 01 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

пос. Малороссийский ул. Жлобы,66

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские - 1 шт.	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
2	горка-1шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
3	качели балансир- 1 шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК « сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В.Айрапетян



**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки**  
**к осенне-зимнему периоду**

№ 44/22

« 01 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

пос. Малороссийский ул. Жлобы, 138

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

**Перечень оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленн ый дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные-1шт.	Состояние удовлетворительное	Отсутствует сиденье на качелях	07.09.2022	<i>Забранено 06.09.22</i>
2	Турник-1шт.	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
3	Рукоход-1 шт.	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
4	Брусья-1 шт	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В.Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А.Дубовик

2022 года

### АКТ

### осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 45/22

« 01 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская ул. Красная, 272

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	рукоход-1шт..	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
2	турник-1шт,	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
3	качели- 1шт,	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	
4	качели балансир- 1 шт.	Состояние удовлетворительное	Нет замечаний	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК « сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В.Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дуровик

2022 года

### АКТ

#### осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 46/22

« 01 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская ул. Ленина  
(воркаут)

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

#### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Тренажер «Льжники»- 1 шт.,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	Тренажер «Твист Диск» - 1 шт.,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	Тренажер «Степ Вело» - 1 шт.,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
4	Тренажер «Хипс Шейкер» - 1 шт.,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
5	Тренажер «Подтягивание Флеке» - 1 шт.,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
6	Тренажер «Подтягивание+ Жим» - 1 шт.	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурный организатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик

2022 года



### АКТ

#### осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 47/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская угол улиц  
Садовая-Поташная,5

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

#### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленн ый дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные-1шт,	Состояние удовлетворительное	Отсутствует сиденье	До 07.09.22	<i>Устранено 06.09.22</i>
2	качели -балансир -1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	рукоход-1шт..	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
4	турник-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
5	лавочка-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК « сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян



Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик  
2022 года

**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки**  
**к осенне-зимнему периоду**

№ 48/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

пос. Малороссийский, СКВЕР

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

**Перечень оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	тренажер «Лыжник»-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	тренажер «Гвист-Диск»-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	тренажер «Степ Вело»-1 шт,	Требуется ремонт	Сварочные работы	07.09.22	<i>Зейраново 06.09.22</i>
4	тренажер «Хипс Шейкер»-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
5	тренажер «Подтягивание Флекс»-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
6	тренажер «Подтягивание+ Жим»-1 шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК « сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян



Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик  
« 05 » 09 2022 года

### АКТ

#### осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 49/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская угол улиц  
Красноармейская-Кирова

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

#### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные-1шт,	Состояние удовлетворительное	Нет одной досточки	До 07.09.22	Устранено 06.09.22
2	детские качели одинарные - 1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	рукоход-1шт.	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
4	турник-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
5	качели детские одинарные - 1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
6	лавочка-2шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян



**АКТ**

**осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки  
к осенне-зимнему периоду**

№ 50/22

« 05 » 09 2022 год

**Адрес установки площадки:**

**ст. Архангельская ул. Отрадная,41**

**Владелец:**

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

**Перечень оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	рукоход-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	турник- 1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»  
С.А. Дубовик  
2022 года



**АКТ  
осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки  
к осенне-зимнему периоду**

№ 57/22

« 05 » 09 2022 год

**Адрес установки площадки:**

**ст. Архангельская угол улиц  
Калинина-Фрунзе**

**Владелец:**

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

**Перечень оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленн ый дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные-1шт, лавочка-1	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	рукоход-1шт..	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	турник-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»



Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»



Е.В. Айрапетян



**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки**  
**к осенне-зимнему периоду**

№ 52/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская ул. Ленина, 23

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

**Перечень оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели-балансир КБ-5-1 шт, ,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	Детский игровой комплекс ДИК-7	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	скамья	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян

Утверждено  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик

2022 года

### АКТ

#### осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 53/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская ул. Калинина, 152

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

#### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	рукоход-1шт..	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	турник- 1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
4	лавочка-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
5	качели-балансир-1шт.	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А.Дубовик  
2022 года

АКТ

**осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки  
к осенне-зимнему периоду**

№ 54/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

пос. Малороссийский, СКВЕР

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

**Перечень оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленн ый дефект	Принятые меры	Примечание
1	детский игровой комплекс-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	Качели детские двойные-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	рукоход- 1шт..	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
4	турник-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
5	лавочка-5шт.,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
6	детский игровой комплекс ДИК 0,14,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик

2022 года



### АКТ

#### осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 55/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская, ул.  
Пролетарская

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

#### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные-1шт,..	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	рукоход-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	турник- 1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
4	лавочка-1шт.	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян



Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»  
С.А. Дубовик  
2022 года

**АКТ  
осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки  
к осенне-зимнему периоду**

№ 56/22

« 05 » 09 2022 год

**Адрес установки площадки:**

ст. Архангельская, ул.  
Партизанская

**Владелец:**

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

**Перечень оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленн ый дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	рукоход-2шт..	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	турник-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК « сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян



Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик  
2022 года

### АКТ

#### осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 54/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская, ул. Прямая

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

#### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленны й дефект	Принятые меры	Примечан ие
1	Качели- 1шт.,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	песочница-1шт.,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	качели-балансир - 1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
4	горка- 1шт.,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
5	Лестница Лиана- 1шт.,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
6	брусья двухуровневые спортивные-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
7	карусель-1 шт.,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
8	турник -двойной - 1 шт.,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
9	скамья для прессы -1 шт.	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК « сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян

Утверждено  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик

2022 года

### АКТ

#### осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 58/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская, ул.  
Красноармейская, 13

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

#### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленны й дефект	Принятые меры	Примечан ие
1	Качели детские двойные-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	качели - балансир -1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	рукоход-1шт.	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
4	турник-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
5	лавочка-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК « сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик  
2022 года

**АКТ**

**осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки  
к осенне-зимнему периоду**

№ 59/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская, ул. Южная, 82

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

**Перечень оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели детские двойные-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Отсутствует сиденье на одной качели	До 07.09.22	<i>Зафиксировано 04.09.22</i>
2	Горка-Декор-1 шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	Турник «Уни»-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
4	Лавочка-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
5	Песочница-1шт	Состояние удовлетворительное	Отбита досточка	До 07.09.22	<i>Зафиксировано 04.09.22</i>
6	Балансир усиленный-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
7	Карусель №4 - 1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
8	Петушок-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
9	Лаз полукруг-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
10	Шведский стандарт-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
11	Футбольные ворота-2шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик

2022 года

**АКТ**

**осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки  
к осенне-зимнему периоду**

№ 60/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская, ул. Советская

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

**Перечень оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленны й дефект	Принятые меры	Примечан ие
1	Качели детские двойные-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	рукоход-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	турник- 2шт,,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
4	спортивная площадка (футбольные ворота)	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
5	детски й игровой ДИК 0,14	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК « сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян



### АКТ

## осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки к осенне-зимнему периоду

№ 61/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская, ул.  
Первомайская, 40-А

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленны й дефект	Принятые меры	Примечан ие
1	горка -1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	детские качели-1 шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик  
« 05 » 09 2022 года

**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки**  
**к осенне-зимнему периоду**

№ 62/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

пос. Малороссийский, ул.  
Школьная (стадион)

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

**Перечень оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленны й дефект	Принятые меры	Примечан ие
1	Шведская стена-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	турник-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	баскетбольные кольца-3шт.,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
4	столлик-2шт.,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
5	стол для настольного тенниса-2шт.,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
6	волейбол, рукоход-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК « сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик

2022 года

### АКТ

осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки  
к осенне-зимнему периоду

№ 68/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская угол улиц  
Калинина-Кубанская

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

#### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленны й дефект	Принятые меры	Примечан ие
1	Качели детские двойные-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	рукоход-1шт..	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	турник-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
4	лавочка-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК « сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян

Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А. Дубовик

2022 года

**АКТ**

**осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки  
к осенне-зимнему периоду**

№ 64/22

« 05 2022 год

**Адрес установки площадки:**

**ст. Архангельская ул. Тихорецкая**

**Владелец:**

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

**Перечень оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленны й дефект	Принятые меры	Примечан ие
1	Качели детские двойные-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
2	качели -балансир, рукоход-1шт..	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
3	турник-1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
4	качели -карусель - 1шт,	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	
5	лавочка-1шт	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурорганизатор по работе с молодежью  
МКУК « сельский дом культуры Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого района»

Е.В. Айрапетян



Утверждаю  
Директор МКУ «ЦР Архангельского  
сельского поселения Тихорецкого  
района»

С.А.Дубовик

2022 года

**АКТ**

**осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивной площадки  
к осенне-зимнему- периоду**

№ 65/22

« 05 » 09 2022 год

Адрес установки площадки:

ст. Архангельская ул. Киселева,35

Владелец:

администрация Архангельского с/п

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность состоит из сыпучего материала (отсев), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

**Перечень оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1	<b>МОДУЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС ДИКС-1.4:</b> -Четырехгранный пол - 4 шт. - Опорные столбы -9шт - горка прямая высотой не более 0,5м - 1 шт. - горка прямая высотой не более 1,0 м - 1 шт. - Ограждение Счеты + Лабиринт - 1 шт. - Защитное ограждение - 4 шт. - Ограждение Зиг-Заг - 1шт. - Перекладины - 5 шт. - Ручки - 10 шт. - Шест-пожарный - 1 шт. - Закладная деталь со скобой - 9 шт.	Состояние удовлетворительное	Замечаний нет	-	

Проведенный визуальный осмотр детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, возможность безопасной эксплуатации.

Зам. директора по АХД МКУ  
«ЦР Архангельского сельского  
поселения Тихорецкого района»

Е.В.Найденова

культурный организатор по работе с молодежью  
МКУК «сельский дом культуры Архангельского с/п